



MIA 4 20 02501702



22/10/2020

შპს „თეგეტა აკადემია“-ს დირექტორს

ლია ბერუაშვილს

მის: თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №5;

ელ-ფოსტა: info@tegetaakademy.ge

ტელ.: +995 32 2 26 44 46; 595 00 48 48

ქალბატონო ლია,

თქვენი მიმდინარე 2020 წლის 15 ოქტომბრის N S58 წერილის, (სამსახურში რეგისტრაციის თარიღი 15/10/2020 წ. N 2451392) საფუძველზე შსს - სსდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პრევენციისა და რეაგირების სამმართველოს ინსპექტორების მიერ ჩატარებული იქნა ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი, N 5, ს/კ 01.72.14.013.442 ; 3 (სამი) სართულიანი შენობის მე-3 სართულზე (284 კვ. მ.) "თეგეტა აკადემიის" მფლობელობაში არსებული ფართის სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება გამოკვლევა.

2020 წლის 22 ოქტომბრის სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების შედეგებზე შედგენილი N 90 აქტით დადგინდა, რომ შპს "თეგეტა აკადემია"-ს (ს/ნ 405237122) მფლობელობაში არსებული ფართის (ს/კ 01.72.14.013.442; 3 (სამი) სართულიანი შენობის მე-3 სართულზე 284 კვ. მ) ხანძარსაწინააღმდეგო მდგომარეობა შეესაბამება სახანძრო უსაფრთხოების მარეგულირებელი ნორმების, ტექნიკური რეგლამენტების და სხვა სტანდარტების მოთხოვნებს.

დანართი: სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების აქტი 3 (სამ) ფურცლად.

პატივისცემით,

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახური /
ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
ვარშანიძე როინ

სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის
სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების და გამოკვლევის

აქტი № 90

ქ. თბილისი

22/ოქტომბერი/2020 წ.

ობიექტის დასახელება: შპს თეგეტა აკადემია/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება

ობიექტის მისამართი : ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი N 5

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405237122

ობიექტის მფლობელი/მესაკუთრე: შპს თეგეტა აკადემია / შპს თეგეტა მოტორსი

ობიექტის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი:

- ლია ბერუაშვილი პ/ნ 01027030007

შემოწმებაში მონაწილეობის ობიექტის წარმომადგენელი:

- შპს თეგეტა აკადემიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი/შპს თეგეტა მოტორსის უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის ოფიცერი ბექა ნოზაძე;
- შპს თეგეტა მოტორსის უსაფრთხოების ოფიცერი დიმიტრი კუბლაშვილი.

ობიექტის შემოწმების განმახორციელებელი ზედამხედველობის ინსპექტორ(ებ)ი:

- უფროსი ინსპექტორი - გიორგი ფანჯავიძე;
- უფროსი ინსპექტორი - შალვა პაპოშვილი.

შემოწმების თარიღი : 20.10.2020 წ.

ობიექტის შემოწმების საფუძველი : შპს თეგეტა აკადემიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის N S58 წერილი, სამსახურში რეგისტრაციის თარიღი 15/10/2020 წ. N 2451392.

ობიექტის შენობა-ნაგებობა რაზედაც ჩატარდა სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება გამოკვლევა:

- ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი, N 5, ს/კ 01.72.14.013.442 ; 3 (სამი) სართულიანი შენობის მე-3 სართული (284 კვ. მ.).

ჩატარებული სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების (გამოკვლევის) საფუძველზე შედგა წინამდებარე აქტი:

1. ობიექტზე (შენობა-ნაგებობა) სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულების ანალიზი და შეფასება:

(აღინიშნება სახანძრო უსაფრთხოების საორგანიზაციო ღონისძიებათა, ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული დოკუმენტების, ბრძანებების, ინსტრუქციების შესაბამისი ინსტრუქციების და სხვათა არსებობა. შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან.)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N 370-ე დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად ობიექტის თანამშრომლებს გავლილი აქვთ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქციის ჩატარების გზით;

-შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულია სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი;

-შენობის საევაკუაციო გზებზე და გასასვლელებში გამოკრულია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის სატელეფონო ნომერი „112“.

2. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების არსებობა და შეფასება:

(აღინიშნება ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების არსებობა და შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, ობიექტი (სამსართულიანი შენობის მე-3 სართული) დაკომპლექტებულია ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით „ცეცხლმაქრებით“.

3. ობიექტის (შენობა-ნაგებობა) საევაკუაციო გზებისა და გასასვლელების შეფასება:

(აღინიშნება ობიექტის საევაკუაციო გზებისა და გასასვლელების შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად ვინაიდან შენობის სიმაღლე (მე-3 სართულის იატაკი) არ აღემატება 9 მეტრს და სართულის ზღვრული ფართობი არ აღემატება 300 კვ.მ-ს, ამასთან სასწავლებლის აკრედიტებული პროგრამის და მომსახურე პერსონალის (ადმინისტრაცია მასწავლებლები) შესაძლო მაქსიმალური ერთდროული თავშეყრა არ აღემატება 18 ადამიანს (წარმოდგენილია 2020 წლის 20 ოქტომბრის N S 59 განცხადება) სართულზე, ობიექტს სართულიდან გააჩნია ერთი საევაკუაციო გასასვლელი რომელიც გადის უშუალოდ შენობის გარეთ, რაც აკმაყოფილებს სახანძრო უსაფრთხოების მარეგულირებელ ნორმებს;

ობიექტის საევაკუაციო გასასვლელებში არსებული კარების გაღების შესაძლებლობა გათვალისწინებულია შენობიდან გასვლის მიმართულებით, რაც აკმაყოფილებს სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნებს.

4. ელექტრომოწყობილობების და ელექტროქსელების მდგომარეობის შეფასება:

(აღინიშნება ელექტრომოწყობილობების და ელექტროდანადგარების მოწყობის შესაბამისობა ნორმატიულ მოთხოვნებთან, ელექტროქსელების მონტაჟის და ექსპლუატაციის მდგომარეობა და სხვ)

ობიექტის ელექტრო მოწყობილობების და ელექტროქსელის ზოგადი მდგომარეობა აკმაყოფილებს ელექტროდანადგარების მოწყობის წესებს.

5. კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის და გათბობის სისტემების მდგომარეობის შეფასება:

(აღინიშნება სავენტილაციო კამერების, მზლუდავი კონსტრუქციების, არხების, ჰაერსატარების ცეცხლმდეგობის ხარისხის, გაყვანისა და მონტაჟის, აგრეთვე თბომაგენერირებელი სისტემების მოწყობის შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად, შენობას არ ესაჭიროება კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემა.

6. სახანძრო სიგნალიზაციის მდგომარეობის შეფასება:

(აღინიშნება სახანძრო სიგნალიზაციის საჭიროება, მდგომარეობა, მისი ექსპლუატაციის წესების დაცვა და შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

ობიექტზე დამონტაჟებულია სამისამართო ტიპის სახანძრო სიგნალიზაცია კვამლზე მორეაგირე დეტექტორებითა და საევაკუაციო გასასვლელებში ხელის სახანძრო ღილაკების მოწყობით;

სახანძრო სიგნალიზაციის, სიგნალის მიმღებ მაკონტროლებელი აპარატი/მართვის პანელი განთავსებულია ტერიტორიის დაცვის საგულშაღო შენობაში, მეთვალყურეობის ქვეშ;

7. ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემების მდგომარეობის შეფასება:

(აღინიშნება ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემების საჭიროება, მდგომარეობა, მისი ექსპლუატაციის წესების დაცვა, საევაკუაციო განათების არსებობა და მდგომარეობა, ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმების არსებობა, საევაკუაციო გზების მანიშნებელი ნიშნების არსებობა. შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

შენობაში მოწყობილია ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემა, ხმოვანი „ტონირებული“ შეტყობინებით (შენობისათვის შემუშავებულია და საევაკუაციო გზებზე გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები);

ობიექტზე დამონტაჟებულია ავტონომიური კვების მქონე საევაკუაციო გზის მიმართულების მაჩვენებლები და ავარიული განათება;

8. ობიექტის ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემების მდგომარეობის შეფასება:

(აღინიშნება ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემების საჭიროება, არსებული მდგომარეობა, მისი ექსპლუატაციის წესების დაცვა და შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად ობიექტს არ ესაჭიროება ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემის მოწყობა.

9. ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების შეფასება:

(აღინიშნება შიდა და გარე ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა, საჭიროება და მათი შესაბამისობა ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებთან)

ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად ობიექტს არ ესაჭიროება შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალგაყვანილობის ქსელი.

შენიშვნა: (აღინიშნება სხვა დამატებით გამოვლენილი გარემო ფაქტორები)

შემაჯამებელი შეფასება ობიექტის შესაბამისობის შესახებ:

შეესაბამება ☒

არ შეესაბამება ☐

ხელმოწერა: 

ხელმოწერა: 